


PRESSABLOCS



Réglage
de la hauteur de pénétration
du poinçon dans le Moule

BARRE de Manœuvre
pour descendre le
Poinçon

MOULE 20-C

BARRE de
Manœuvres verticales
du Moule
pour Démoulage

PRESSaBLOCS – ENSEMBLE – Vue de Face avec MOULE 20-C - Installé